Отчетна година	2024

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

за изпълнението на програмите за енергийна ефективностпо съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

(Формата се попълва от органите на централната власт и местното самоуправление)

Изготвените отчети се представят на хартиен и магнитен носител в Агенция за устойчиво енергийно развитие не по-късно от 15 декември на отчетната година и се публикуват на Интернет страниците на съответните държавни и местни органи.

Вид на задълженото лице:	***Общинска администрация***
Наименование на задълженото лице:	**Община Долни чифлик**
ЕИК / Булстат:	**93517**

Адрес:

Област	Община	Населено място	Улица	№
Варна	Долни чифлик	гр. Долни чифлик	пл. Тича	1

Данни за общинската програма:

Наименование на програмата	Срок на програмата	Приета с Решение №/дата, месец, година
Програма за енергийна ефективност на община Долни чифлик 2021-2030	2021-2030	364/25.02.2021 г.

Цел на програмата за енергийна ефективност		**GWh**
Изпълнение на целта на програмата за енергийни спестявания		**GWh**
	#DIV/0!	**%**
Енергийни спестявания, доказани с издадени удостоверения		**GWh**

Данни за лицето, отговорно за управлението на енергийната ефективност:

Име на служителя:	Даниела Кръстева - гл. експерт РУП
Телефон и e-mail за контакт:	0882559902, proekti@dolnichiflik.bg

Дата: 02.12.2024 г.

Подпис
Красими
Кмет на

№	Тип на проекта	Име на сграда	ИДЕНТИФИКАТОР (съгласно ЗКИР)	РЗП	№ на сертификат за ЕХ	Иформация от извършено обследване - Предписани мерки	Изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност	Собственост	Източници на финансиране	Инвестиции	Постигнат ефект											Забележка
											Спестени горива годишно					Спестени енергии годишно		ОБЩО горива и енергии	Спестени средства	Спестени емисии CO_2	Срок на откупуване	
											Въглища	Природен газ	Течни горива общо	Пропан-бутан	Дърва и биомаса	Ел. енергия	Топл. енергия (ТЕЦ)					
-	*(избира се от падащо меню)*	-	-	кв.м.	-	*(попълва се, ако има извършено обследване)*	-	*(избира се от падащо меню)*	-	хил. лева	t/год.	хил. nm^3/год.	t/год.	t/год.	t/год.	MWh/год.	MWh/год.	MWh/год.	хил.лв./год.	тона/год.	год.	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Сграда	Здравна служба с. Пчелник	58921.501.1337.1	233,6	0118ВЛМ00308/ 07.03.2024 г.	Топлинно изолиране на външни стени	Не е изпълнена	Публична-общинска		36,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,21	0,00	11,21	4,71	5,45	7,82	Данните са взети от доклад за извършено обследване за ЕЕ на сградата (от 2024 г.) и е посочен очакван резултат
2						Топлинно изолиране на покрив	Не е изпълнена			8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	3,70	1,55	1,80	5,75	Данните са взети от доклад за извършено обследване за ЕЕ на сградата (от 2024 г.) и е посочен очакван резултат
3						Топлинно изолиране на под	Не е изпълнена			7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	2,03	0,85	0,99	8,31	Данните са взети от доклад за извършено обследване за ЕЕ на сградата (от 2024 г.) и е посочен очакван резултат
4						Подмяна на прозорци и врати	Не е изпълнена			23,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	3,06	1,29	1,49	18,37	Данните са взети от доклад за извършено обследване за ЕЕ на сградата (от 2024 г.) и е посочен очакван резултат
5						Подмяна на осветителни тела	Не е изпълнена			1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28	0,12	0,14	15,56	Данните са взети от доклад за извършено обследване за ЕЕ на сградата (от 2024 г.) и е посочен очакван резултат
6						Монтаж на термопомпени климатични сплит системи	Не е изпълнена			23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,33	0,00	12,33	5,12	5,99	4,59	Данните са взети от доклад за извършено обследване за ЕЕ на сградата (от 2024 г.) и е посочен очакван резултат

№	Тип на проекта	Име на сграда	ИДЕНТИФИКАТОР (съгласно ЗКИР)	РЗП	№ на сертификат за ЕХ	Информация от извършено обследване - Предписани мерки	Изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност	Собственост	Източници на финансиране	Инвестиции	Постигнат ефект											Забележка
											Спестени горива годишно					Спестени енергии годишно		ОБЩО горива и енергии	Спестени средства	Спестени емисии CO_2	Срок на откупуване	
											Въглища	Природен газ	Течни горива общо	Пропан-бутан	Дърва и биомаса	Ел. енергия	Топл. енергия (ТЕЦ)					
7						Монтаж на термопомпен бойлер с обем 150 л.	Не е изпълнена			4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,85	0,36	0,41	13,52	Данните са взети от доклад за извършено обследване за ЕЕ на сградата (от 2024 г.) и е посочен очакван резултат
8						Монтаж на фотоволтаична инсталация на покрива на сградата за собствени нужди.	Не е изпълнена			12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52	0,00	5,52	2,32	2,68	5,52	Данните са взети от доклад за извършено обследване за ЕЕ на сградата (от 2024 г.) и е посочен очакван резултат
9	Сграда	Читалище "Христо Ботев-1928", с. Голица	15597.502.189.1	860,2	0118ВЛМ00309/ 03.04.2024 г.	Топлинно изолиране на външни стени	Не е изпълнена	Публична-общинска		104,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	0,00	38,90	12,45	18,90	8,37	Данните са взети от доклад за извършено обследване за ЕЕ на сградата (от 2024 г.) и е посочен очакван резултат
10						Топлинно изолиране на покрив	Не е изпълнена			52,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15	0,00	24,15	7,73	11,74	6,85	Данните са взети от доклад за извършено обследване за ЕЕ на сградата (от 2024 г.) и е посочен очакван резултат
11						Топлинно изолиране на под	Не е изпълнена			3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,92	0,29	0,45	12,39	Данните са взети от доклад за извършено обследване за ЕЕ на сградата (от 2024 г.) и е посочен очакван резултат
12						Подмяна на съществуваща дограма с нова	Не е изпълнена			47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,52	0,00	13,52	4,33	6,57	10,98	Данните са взети от доклад за извършено обследване за ЕЕ на сградата (от 2024 г.) и е посочен очакван резултат
13						Монтаж на нова вентилационна инсталация	Не е изпълнена			36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,83	0,00	9,83	3,14	4,78	11,45	Данните са взети от доклад за извършено обследване за ЕЕ на сградата (от 2024 г.) и е посочен очакван резултат

№	Тип на проекта	Име на сграда	ИДЕНТИФИКАТОР (съгласно ЗКИР)	РЗП	№ на сертификат за ЕХ	Иформация от извършено обследване - Предписани мерки	Изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност	Собственост	Източници на финансиране	Инвестиции	Постигнат ефект											Забележка
											Спестени горива годишно					Спестени енергии годишно		ОБЩО горива и енергии	Спестени средства	Спестени емисии CO_2	Срок на откупуване	
											Въглища	Природен газ	Течни горива общо	Пропан-бутан	Дърва и биомаса	Ел. енергия	Топл. енергия (ТЕЦ)					
14						Подмяна на осветителни тела	Не е изпълнена			9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	2,63	0,84	1,28	11,01	Данните са взети от доклад за извършено обследване за ЕЕ на сградата (от 2024 г.) и е посочен очакван резултат
15						Монтаж на термопомпени за високо стенен монтаж	Не е изпълнена			45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,55	0,00	60,55	19,37	29,43	2,32	Данните са взети от доклад за извършено обследване за ЕЕ на сградата (от 2024 г.) и е посочен очакван резултат
16						Монтаж на термопомпен бойлер с обем 150 л.	Не е изпълнена			4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	1,12	0,36	0,54	12,57	Данните са взети от доклад за извършено обследване за ЕЕ на сградата (от 2024 г.) и е посочен очакван резултат
17						Монтаж на фотоволтаична инсталация на покрива на сградата за собствени нужди.	Не е изпълнена			60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	20,70	6,62	10,06	9,06	Данните са взети от доклад за извършено обследване за ЕЕ на сградата (от 2024 г.) и е посочен очакван резултат
18						Въвеждане на автоматично управление на системата за отопление за поддържане на зададен температурен режим и контрол на енергоносителите	Не е изпълнена			3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	2,69	0,86	1,31	3,49	Данните са взети от доклад за извършено обследване за ЕЕ на сградата (от 2024 г.) и е посочен очакван резултат
19	Сграда	Център за социална рехабилитация и интеграция, с. Рудник	63197.501.620.1	195,0	0118ВЛМ00310/ 04.04.2024 Г.	Топлинно изолиране на външни стени	Не е изпълнена	Публична-общинска		44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	11,25	3,60	5,47	12,32	Данните са взети от доклад за извършено обследване за ЕЕ на сградата (от 2024 г.) и е посочен очакван резултат
20						Топлинно изолиране на покрив	Не е изпълнена			15,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	5,80	1,85	2,82	8,37	Данните са взети от доклад за извършено обследване за ЕЕ на сградата (от 2024 г.) и е посочен очакван резултат

№	Тип на проекта	Име на сграда	ИДЕНТИФИКАТОР (съгласно ЗКИР)	РЗП	№ на сертификат за ЕХ	Иформация от извършено обследване - Предписани мерки	Изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност	Собственост	Източници на финансиране	Инвестиции	Постигнат ефект											Забележка
											Спестени горива годишно					Спестени енергии годишно		ОБЩО горива и енергии	Спестени средства	Спестени емисии CO_2	Срок на откупуване	
											Въглища	Природен газ	Течни горива общо	Пропан-бутан	Дърва и биомаса	Ел. енергия	Топл. енергия (ТЕЦ)					
21						Подмяна на съществуваща дограма с нова	Не е изпълнена			23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	2,45	0,78	1,19	29,62	Данните са взети от доклад за извършено обследване за ЕЕ на сградата (от 2024 г.) и е посочен очакван резултат
22						Топлинна изолация на под под неотопляем сутерен	Не е изпълнена			15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00	3,84	1,23	1,87	12,99	Данните са взети от доклад за извършено обследване за ЕЕ на сградата (от 2024 г.) и е посочен очакван резултат
23						Подмяна на осветителни тела	Не е изпълнена			5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	1,48	0,47	0,72	11,54	Данните са взети от доклад за извършено обследване за ЕЕ на сградата (от 2024 г.) и е посочен очакван резултат
24						Монтаж на термопомпени климатични сплот системи с високо стенен монтаж	Не е изпълнена			25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,81	0,00	18,81	6,02	9,14	4,15	Данните са взети от доклад за извършено обследване за ЕЕ на сградата (от 2024 г.) и е посочен очакван резултат
25						Монтаж на термопомпен бойлер с обем 150 л.	Не е изпълнена			4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	0,07	0,11	63,38	Данните са взети от доклад за извършено обследване за ЕЕ на сградата (от 2024 г.) и е посочен очакван резултат
26						Монтаж на фотоволтаична инсталация на покрива на сградата за собствени нужди.	Не е изпълнена			12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	4,14	1,33	2,01	9,06	Данните са взети от доклад за извършено обследване за ЕЕ на сградата (от 2024 г.) и е посочен очакван резултат
27	Сграда	Сграда в УПИ XIII-детски комбинат, кв. 35 по плана на гр. Долни чифлик	21912.501.2783.1	341,0	00367ТЕК0427/ 05.07.2024 Г.	Топлинно изолиране на външни стени	Не е изпълнена	Публична-общинска		21,62	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77	2,06	2,83	10,51	Данните са взети от доклад за извършено обследване за ЕЕ на сградата (от 2024 г.) и е посочен очакван резултат

№	Тип на проекта	Име на сграда	ИДЕНТИФИКАТОР (съгласно ЗКИР)	РЗП	№ на сертификат за ЕХ	Иформация от извършено обследване - Предписани мерки	Изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност	Собственост	Източници на финансиране	Инвестиции	Постигнат ефект										Забележка
											Спестени горива годишно					Спестени енергии годишно		ОБЩО горива и енергии	Спестени средства	Спестени емисии CO_2	Срок на откупуване	
											Въглища	Природен газ	Течни горива общо	Пропан-бутан	Дърва и биомаса	Ел. енергия	Топл. енергия (ТЕЦ)				
28						Топлоизолация покрив	Не е изпълнена			47,26	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65	3,08	4,25	15,35	Данните са взети от доклад за извършено обследване за ЕЕ на сградата (от 2024 г.) и е посочен очакван резултат
29						Нова термопомпена система за отопление	Не е изпълнена			30,00	0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	25,35	5,32	7,35	5,64	Данните са взети от доклад за извършено обследване за ЕЕ на сградата (от 2024 г.) и е посочен очакван резултат
30						Подмяна на осветителни тела	Не е изпълнена			2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,79	0,31	0,38	8,34	Данните са взети от доклад за извършено обследване за ЕЕ на сградата (от 2024 г.) и е посочен очакван резултат
31						Монтаж на фотоволтаична инсталация на покрива на сградата за собствени нужди.	Не е изпълнена			37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00	12,75	3,70	6,20	10,14	Данните са взети от доклад за извършено обследване за ЕЕ на сградата (от 2024 г.) и е посочен очакван резултат
32	Улично осветление	Улично осветление на с. Детелина, с. Ново Оряхово, с. Пчелник, с. Венелин, с. Горен чифлик, община Долни чифлик, област Варна	с. Детелина - ЕКАТЕ 20701; с. Ново Оряхово - ЕКАТЕ - 52115; с. Пчелник - ЕКАТЕ - 58921; с. Венелин - ЕКАТЕ - 10611; с. Горен чифлик - ЕКАТЕ - 16050			Замяна на светлинни източници, с. Детелина	Не е изпълнена		Механизъм за възстановяване и устойчивост	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,77	0,00	13,77	4,81	6,69	4,44	Данните са взети от доклад за извършено обследване за ЕЕ (от 2024 г.) и е посочен очакван резултат
33						Въвеждане на система за управление, с. Детелина	Не е изпълнена		Механизъм за възстановяване и устойчивост	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	1,42	0,50	0,69	3,12	Данните са взети от доклад за извършено обследване за ЕЕ (от 2024 г.) и е посочен очакван резултат
34						Мониторинг за потребление на електрическа енергия, с. Детелина	Не е изпълнена		Механизъм за възстановяване и устойчивост	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,63	0,22	0,31	5,88	Данните са взети от доклад за извършено обследване за ЕЕ (от 2024 г.) и е посочен очакван резултат

№	Тип на проекта	Име на сграда	ИДЕНТИФИКАТОР (съгласно ЗКИР)	РЗП	№ на сертификат за ЕХ	Информация от извършено обследване - Предписани мерки	Изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност	Собственост	Източници на финансиране	Инвестиции	Постигнат ефект										Забележка
											Спестени горива годишно					Спестени енергии годишно		ОБЩО горива и енергии	Спестени средства	Спестени емисии CO_2	Срок на откупуване	
											Въглища	Природен газ	Течни горива общо	Пропан-бутан	Дърва и биомаса	Ел. енергия	Топл. енергия (ТЕЦ)				
35						Замяна на светлинни източници, с. Венелин	Не е изпълнена		Механизъм за възстановяване и устойчивост	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,21	0,00	17,21	6,36	8,36	4,19	Данните са взети от доклад за извършено обследване за ЕЕ (от 2024 г.) и е посочен очакван резултат
36						Въвеждане на система за управление, с. Венелин	Не е изпълнена		Механизъм за възстановяване и устойчивост	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80	0,66	0,87	7,08	Данните са взети от доклад за извършено обследване за ЕЕ (от 2024 г.) и е посочен очакван резултат
37						Мониторинг за потребление на електрическа енергия, с. Венелин	Не е изпълнена		Механизъм за възстановяване и устойчивост	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,79	0,29	0,38	13,36	Данните са взети от доклад за извършено обследване за ЕЕ (от 2024 г.) и е посочен очакван резултат
38						Замяна на светлинни източници, с. Горен чифлик	Не е изпълнена		Механизъм за възстановяване и устойчивост	115,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48	0,00	74,48	25,27	36,20	4,57	Данните са взети от доклад за извършено обследване за ЕЕ (от 2024 г.) и е посочен очакван резултат
39						Въвеждане на система за управление, с. Горен чифлик	Не е изпълнена		Механизъм за възстановяване и устойчивост	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	7,80	2,65	3,79	2,34	Данните са взети от доклад за извършено обследване за ЕЕ (от 2024 г.) и е посочен очакван резултат
40						Мониторинг за потребление на електрическа енергия, с. Горен чифлик	Не е изпълнена		Механизъм за възстановяване и устойчивост	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	3,47	1,18	1,68	15,48	Данните са взети от доклад за извършено обследване за ЕЕ (от 2024 г.) и е посочен очакван резултат
41						Замяна на светлинни източници, с. Ново Оряхово	Не е изпълнена		Механизъм за възстановяване и устойчивост	35,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,28	0,00	21,28	7,86	10,34	4,56	Данните са взети от доклад за извършено обследване за ЕЕ (от 2024 г.) и е посочен очакван резултат

№	Тип на проекта	Име на сграда	ИДЕНТИФИКАТОР (съгласно ЗКИР)	РЗП	№ на сертификат за ЕХ	Иформация от извършено обследване - Предписани мерки	Изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност	Собственост	Източници на финансиране	Инвестиции	Постигнат ефект											Забележка
											Спестени горива годишно					Спестени енергии годишно		ОБЩО горива и енергии	Спестени средства	Спестени емисии CO_2	Срок на откупуване	
											Въглища	Природен газ	Течни горива общо	Пропан-бутан	Дърва и биомаса	Ел. енергия	Топл. енергия (ТЕЦ)					
42						Въвеждане на система за управление, с. Ново Оряхово	Не е изпълнена		Механизъм за възстановяване и устойчивост	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	2,20	0,81	1,07	3,81	Данните са взети от доклад за извършено обследване за ЕЕ (от 2024 г.) и е посочен очакван резултат
43						Мониторинг за потребление на електрическа енергия, с. Ново Оряхово	Не е изпълнена		Механизъм за възстановяване и устойчивост	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,98	0,36	0,48	7,20	Данните са взети от доклад за извършено обследване за ЕЕ (от 2024 г.) и е посочен очакван резултат
44						Замяна на светлинни източници, с. Пчелник	Не е изпълнена		Механизъм за възстановяване и устойчивост	114,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20	0,00	71,20	24,44	34,60	4,69	Данните са взети от доклад за извършено обследване за ЕЕ (от 2024 г.) и е посочен очакван резултат
45						Въвеждане на система за управление, с. Пчелник	Не е изпълнена		Механизъм за възстановяване и устойчивост	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,37	0,00	7,37	2,53	3,58	2,45	Данните са взети от доклад за извършено обследване за ЕЕ (от 2024 г.) и е посочен очакван резултат
46						Мониторинг за потребление на електрическа енергия, с. Пчелник	Не е изпълнена		Механизъм за възстановяване и устойчивост	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	3,27	1,12	1,59	4,63	Данните са взети от доклад за извършено обследване за ЕЕ (от 2024 г.) и е посочен очакван резултат
47																						
48											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
49											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
50											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Общо										**1 137,23**	**0,00**	**0,00**	**4,28**	**0,00**	**0,00**	**503,17**	**0,00**	**552,93**	**181,17**	**258,97**	**6,28**	